



SECCIÓN SINDICAL
FORD



Comité Central de Seguridad y Salud Laboral

E-mail: rgarc124@ford.com
Web: www.ford.mca-ugtpv.org

Comité Central de Seguridad y Salud Laboral

Comité de octubre

Principales puntos tratados a instancia de los Delegados de Prevención de la UGT en la reunión del **Comité Central de Seguridad y Salud Laboral** celebrada hoy, jueves, día 15 de octubre de 2015:

- Denunciar la necesidad de repintar las zonas de aparcamiento de los autobuses de traslado del personal en la explanada de salida (junto a las plantas de Body II y Motores), para evitar la situación de inseguridad vial que últimamente se viene dando toda vez que, al no estar debidamente señalizadas, algunos de ellos aparcan en la curva de la calzada de paso de vehículos.
- Solicitar que se habilite una iluminación de advertencia en la curva de la carretera existente frente al concesionario Ford (entrada a la factoría por la planta de Montaje), al ser esta una zona de alto riesgo a causa del elevado volumen de tráfico que por allí transita y de que, habitualmente, no se respetan la señalizaciones de "cedan el paso".
- Respecto a la unificación y simbolización de EPI's, se pregunta por la situación del pantalón de grosor intermedio (invierno), que se facilita a los trabajadores que realizan sus funciones en el exterior, frente a la OK Line de la planta de Montaje, toda vez que es también requerido por otros trabajadores afectados por el mismo riesgo y se ha comprobado que dicha prenda no está todavía simbolizada en el sistema de aprovisionamiento.